

## Achizitie directa initiata din catalogul electronic

Cod unic achizitie: DA23148810

Informatii generale	
DENUMIRE ACHIZITIE: REPARATIE DACIA LOGAN BERLINA	Data publicare: 28.05.2019 11:42
Cod si denumire CPV: 50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)	Data finalizare: 29.05.2019 07:44
Finantare prin fonduri comunitare: Nu	Data de raspuns a ofertantului: 28.05.2019 12:29
Tip de contract: Servicii	Data de raspuns a autoritatii contractante: 29.05.2019 07:44
Stare: Oferta acceptata	

Autoritatea contractanta	Operator economic
Denumire: SECOM S.A.	Denumire: SC PARTS AUTO SUD SRL
CUI: 1605884	CUI: 27971390
Adresa: Strada: Carol I, nr. 53, Sector: -, Judet: Mehedinti, Localitate: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220146	Adresa: B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU,148
Localitatea, Tara: Drobeta-Turnu Severin, Romania	Localitatea, Tara: Drobeta-Turnu Severin, Romania
Telefon: +40 352401330	Telefon: +40 740522276
E-mail: achizitii publice@secom-mehedinti.ro	E-mail: partsautosud@yahoo.com
Website: secom-mehedinti.ro	

Informatii cumparare directa	
Descriere	Piese:placa ambreiaj+disc ambreiaj,rulment presiune,rulment roata fata + Manopera:inlocuit piesele enumerate
Conditii de livrare	la sediul prestatorului de servicii
Conditii de plata	OP LA 60 DE ZILE

Repere achizitionate	Cantitate	Valoare achizitie (RON fara TVA)
REPARATIE AUTO MH 40 SEC	Solicitata: 1	Pret estimat: 1.697,48
Numar de referinta: 16	Ofertata: 1	Pret de vanzare: 1.697,48
Pret de catalog: 1.697,48 RON/bucata		Valoare estimata: 1.697,48
Cod si denumire CPV: 50000000-5 - Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)		Valoare de vanzare: 1.697,48
Descriere: Piese:placa ambreiaj+disc ambreiaj,rulment presiune,rulment roata fata Manopera:inlocuit piesele enumerate		
<b>TOTAL</b>		Valoare de vanzare: 1.697,48 RON