

## Achizitie directa initiata din catalogul electronic

Cod unic achizitie: DA24755789

Informatii generale	
DENUMIRE ACHIZITIE: REPARATIE AUTO PEUGEOT BOXER	Data publicare: 18.12.2019 09:41
Cod si denumire CPV: 50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)	Data finalizare: 19.12.2019 10:19
Finantare prin fonduri comunitare: Nu	Data de raspuns a ofertantului: 18.12.2019 10:42
Tip de contract: Furnizare	Data de raspuns a autoritatii contractante: 19.12.2019 10:19
Stare: Oferta acceptata	

Autoritatea contractanta	Operator economic
Denumire: SECOM S.A. - DROBETA TURNU SEVERIN	Denumire: SC PARTS AUTO SUD SRL
CUI: 1605884	CUI: 27971390
Adresa: Strada: Carol I, nr. 53, Sector: -, Judet: Mehedinti, Localitate: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220146	Adresa: B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU,148
Localitatea, Tara: Drobeta-Turnu Severin, Romania	Localitatea, Tara: Drobeta-Turnu Severin, Romania
Telefon: +40 352401330	Telefon: +40 740522276
E-mail: achizitii publice@secom-mehedinti.ro	E-mail: partsautosud@yahoo.com
Website: secom-mehedinti.ro	

Informatii cumparare directa	
Descriere	Piese:amortizor stg fata+flansa amortizor Manopera:inlocuit piesele enumerate
Conditii de livrare	LA SEDIUL PRESTATORULUI
Conditii de plata	OP LA 60 DE ZILE

Repere achizitionate	Cantitate	Valoare achizitie (RON fara TVA)
REPARATIE AUTO MH 42 SEC	Solicitata: 1	Pret estimat: 1.088,24
Numar de referinta: 37	Ofertata: 1	Pret de vanzare: 1.088,24
Pret de catalog: 1.088,24 RON/bucata		Valoare estimata: 1.088,24
Cod si denumire CPV: 50000000-5 - Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)		Valoare de vanzare: 1.088,24
Descriere: Piese:amortizor stg fata+flansa amortizor Manopera:inlocuit piesele enumerate		
<b>TOTAL</b>		Valoare de vanzare: 1.088,24 RON