

Achizitie directa initiata din catalogul electronic

Cod unic achizitie: DA40002239

Informatii generale	
DENUMIRE ACHIZITIE: INLOCUIRE SENZOR ABS DACIA LOGAN MH40SEC	Data publicare: 13.03.2026 11:45
Cod si denumire CPV: 50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)	Data finalizare: 16.03.2026 11:56
Finantare prin fonduri comunitare: Nu	Data de raspuns a ofertantului: 13.03.2026 12:07
Tip de contract: Servicii	Data de raspuns a autoritatii contractante: 16.03.2026 11:56
Stare: Oferta acceptata	

Autoritatea contractanta	Operator economic
Denumire: SECOM S.A. - DROBETA TURNU SEVERIN	Denumire: S.C. LAZAR SERVICE COM S.R.L.
CUI: 1605884	CUI: 2163560
Adresa: Strada: Carol I, nr. 53, Sector: -, Judet: Mehedinti, Localitate: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220146	Adresa: Strada: Victoriei, nr. 332, Sector: -, Judet: Gorj, Localitate: Targu Jiu, Cod postal: 210223
Localitatea, Tara: Drobeta-Turnu Severin, Romania	Localitatea, Tara: Targu Jiu, Romania
Telefon: +40 252312679	Telefon: +40 0253228188
E-mail: achizitii.publice@secom-mehedinti.ro	E-mail: adrian.ionescu@lazarservice.ro
Website: https://www.secom-mehedinti.ro	Website: https://www.lazarservice.ro

Informatii cumparare directa	
Descriere	INTERVENTIA CUPRINDE SENZOR ABS SI MANOPERA AFERENTA
Conditii de livrare	La sediul prestatorului
Conditii de plata	OP la 30 zile

Repere achizitionate	Cantitate	Valoare achizitie (RON fara TVA)
INLOCUIRE SENZOR ABS DACIA LOGAN MH40SEC	Solicitata: 1	Pret estimat: 455,38
Numar de referinta: 177672	Ofertata: 1	Pret de vanzare: 455,38
Pret de catalog: 455,38 RON/bucată		Valoare estimata: 455,38
Cod si denumire CPV: 50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)		Valoare de vanzare: 455,38
Descriere: INTERVENTIA CUPRINDE SENZOR ABS SI MANOPERA AFERENTA		
TOTAL		Valoare de vanzare: 455,38 RON