

Achizitie directa initiata din catalogul electronic

Cod unic achizitie: DA40813290

Informatii generale	
DENUMIRE ACHIZITIE: REPARATIE POMPA FLYGT; TYP:3202.180-1280025 ; P = 30 KW /1470 RPM U= 380V	Data publicare: 13.07.2026 15:25
Cod si denumire CPV: 50532100-4 Servicii de reparare si de intretinere a motoarelor electrice (Rev.2)	Data finalizare: 15.07.2026 09:30
Finantare prin fonduri comunitare: Nu	Data de raspuns a ofertantului: 13.07.2026 15:46
Tip de contract: Servicii	Data de raspuns a autoritatii contractante: 15.07.2026 09:30
Stare: Oferta acceptata	

Autoritatea contractanta	Operator economic
Denumire: SECOM S.A. - DROBETA TURNU SEVERIN	Denumire: S.C. VONCOMPROD S.R.L. S.R.L.
CUI: 1605884	CUI: 4897490
Adresa: Strada: Carol I, nr. 53, Sector: -, Judet: Mehedinti, Localitate: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220146	Adresa: Strada: Pietii, nr. 1, Sector: -, Judet: Gorj, Localitate: Targu Jiu, Cod postal: 210188
Localitatea, Tara: Drobeta-Turnu Severin, Romania	Localitatea, Tara: Targu Jiu, Romania
Telefon: +40 252312679	Telefon: +40 0253213319
E-mail: achizitii publice@secom-mehedinti.ro	E-mail: office@voncomprod.ro
Website: https://www.secom-mehedinti.ro	Website: https://www.voncomprod.ro

Informatii cumparare directa	
Descriere	Reparatie pompa submersibila FLYGHT 3202.180-1280025 P=30 Kw / 1470 rpm, U=380 V (28037) Demontare pompa, spalare, uscare, extragere rotor inlocuire cartus etansare mecanica, verificare cote AX + lagari, reparare cota Ax, uzat zona etansare, inlocuire oringuri, simering+silicagel, inlocuire rulmenti, verificare cablu alimentare, montare, probe- conform oferta
Conditii de livrare	La sediul prestatorului
Conditii de plata	Cu OP la 30 de zile de la facturare

Repere achizitionate	Cantitate	Valoare achizitie (RON fara TVA)
REPARATIE POMPA FLYGT; TYP:3202.180-1280025 ; P = 30 KW /1470 RPM U= 380V	Solicitata: 1	Pret estimat: 3.720,00
Numar de referinta: R80	Ofertata: 1	Pret de vanzare: 3.720,00
Pret de catalog: 3.720,00 RON/bucată		Valoare estimata: 3.720,00
Cod si denumire CPV: 50510000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor si a containerelor de metal (Rev.2)		Valoare de vanzare: 3.720,00

Descriere: Reparatie pompa FLYGT; TYP:3202.180-1280025 ; P = 30 Kw /1470 rpm U= 380V
DEMONTAE POMPA
DEPRESARE ROTOR DIN CARCASA
SPALARE,USCARE
DEPRESARE RULMENTI IN VEDEREA REPARARII COTA ETANSARE
VERIFICARE COTE RULMENTI AX+ LAGARI
REPARARE COTA AX , UZURA ZONA ETANSARE
INLOCUIRE CARTUS ETANSARE MECANICA
INLOCUIRE KIT ORINGURI ,SIMERING+SILICAGEL
INLOCUIRE RULMENTI
VERIFICARE CABLU ALIMENTARE
MONTARE,PROBE

TOTAL

Valoare de vanzare: 3.720,00 RON