

Achizitie directa initiata din catalogul electronic

Cod unic achizitie: DA35180816

Informatii generale	
DENUMIRE ACHIZITIE: KIT REPARATIE WILO P13.21	Data publicare: 05.03.2024 10:44
Cod si denumire CPV: 42124000-4 Piese pentru pompe, pentru compresoare, pentru masini sau pentru motoare (Rev.2)	Data finalizare: 06.03.2024 11:28
Finantare prin fonduri comunitare: Nu	Data de raspuns a ofertantului: 05.03.2024 11:46
Tip de contract: Furnizare	Data de raspuns a autoritatii contractante: 06.03.2024 11:28
Stare: Oferta acceptata	

Autoritatea contractanta	Operator economic
Denumire: SECOM S.A. - DROBETA TURNU SEVERIN	Denumire: S.C. SC HIDROSUD SRL S.R.L.
CUI: 1605884	CUI: 24884931
Adresa: Strada: Carol I, nr. 53, Sector: -, Judet: Mehedinti, Localitate: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220146	Adresa: Strada: Romanescu Aristizza, nr. 1, Sector: -, Judet: Dolj, Localitate: Craiova, Cod postal: 200222
Localitatea, Tara: Drobeta-Turnu Severin, Romania	Localitatea, Tara: Craiova, Romania
Telefon: +40 252312679	Telefon: +40 0753100803
E-mail: achizitii publice@secom-mehedinti.ro	E-mail: riovita@hidrosud.ro
Website: https://www.secom-mehedinti.ro	Website: https://www.hidrosud.ro

Informatii cumparare directa	
Descriere	Kit reparatie Wilo P13.21
Conditii de livrare	Localitatea Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinti, Uzina de Apa, str. Aeroportului, nr.2
Conditii de plata	OP la 30 zile.

Repere achizitionate	Cantitate	Valoare achizitie (RON fara TVA)
KIT REPARATIE WILO P13.21	Solicitata: 2	Pret estimat: 1.525,00
Numar de referinta: HDS77665	Ofertata: 2	Pret de vanzare: 1.525,00
Pret de catalog: 1.525,00 RON/bucata		Valoare estimata: 3.050,00
Cod si denumire CPV: 34312500-2 - Garnituri de etansare (Rev.2)		Valoare de vanzare: 3.050,00
Descriere: Piese PRO C06DA-348/EAD1X2-T0039-540-O 6065496 REP KIT 2 P13.2 I Inclus in kit - Etansare mecanica poz. 19 din schema; - Etansare mecanica poz. 22 din schema.		
TOTAL		Valoare de vanzare: 3.050,00 RON