

Achizitie directa initiata din catalogul electronic

Cod unic achizitie: DA40139166

Informatii generale	
DENUMIRE ACHIZITIE: REPARATIE DACIA DUSTER-CONFORM DEVIZ	Data publicare: 03.04.2026 10:50
Cod si denumire CPV: 50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)	Data finalizare: 07.04.2026 12:57
Finantare prin fonduri comunitare: Nu	Data de raspuns a ofertantului: 03.04.2026 11:00
Tip de contract: Servicii	Data de raspuns a autoritatii contractante: 07.04.2026 12:57
Stare: Oferta acceptata	

Autoritatea contractanta	Operator economic
Denumire: SECOM S.A. - DROBETA TURNU SEVERIN	Denumire: S.C. LAZAR SERVICE COM S.R.L.
CUI: 1605884	CUI: 2163560
Adresa: Strada: Carol I, nr. 53, Sector: -, Judet: Mehedinti, Localitate: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220146	Adresa: Strada: Victoriei, nr. 332, Sector: -, Judet: Gorj, Localitate: Targu Jiu, Cod postal: 210223
Localitatea, Tara: Drobeta-Turnu Severin, Romania	Localitatea, Tara: Targu Jiu, Romania
Telefon: +40 252312679	Telefon: +40 0253228188
E-mail: achizitii publice@secom-mehedinti.ro	E-mail: adrian.ionescu@lazarservice.ro
Website: https://www.secom-mehedinti.ro	Website: https://www.lazarservice.ro

Informatii cumparare directa	
Descriere	INTERVENTIA CUPRINDE BUJII INCANDESCENTE 4 BUC SI MANOPERA AFERENTA-conform deviz
Conditii de livrare	Franco depozit prestator
Conditii de plata	Cu OP la 30

Repere achizitionate	Cantitate	Valoare achizitie (RON fara TVA)
REPARATIE DACIA DUSTER MH77ACD	Solicitata: 1	Pret estimat: 515,06
Numar de referinta: 178623	Ofertata: 1	Pret de vanzare: 515,06
Pret de catalog: 515,06 RON/bucată		Valoare estimata: 515,06
Cod si denumire CPV: 50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)		Valoare de vanzare: 515,06
Descriere: INTERVENTIA CUPRINDE BUJII INCANDESCENTE 4 BUC SI MANOPERA AFERENTA		
TOTAL		Valoare de vanzare: 515,06 RON