

Achizitie directa initiata din catalogul electronic

Cod unic achizitie: DA40414501

Informatii generale	
DENUMIRE ACHIZITIE: REPARATIE DACIA DUSTER MH55ACD	Data publicare: 18.05.2026 12:55
Cod si denumire CPV: 50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)	Data finalizare: 21.05.2026 09:57
Finantare prin fonduri comunitare: Nu	Data de raspuns a ofertantului: 20.05.2026 13:58
Tip de contract: Servicii	Data de raspuns a autoritatii contractante: 21.05.2026 09:57
Stare: Oferta acceptata	

Autoritatea contractanta	Operator economic
Denumire: SECOM S.A. - DROBETA TURNU SEVERIN	Denumire: S.C. LAZAR SERVICE COM S.R.L.
CUI: 1605884	CUI: 2163560
Adresa: Strada: Carol I, nr. 53, Sector: -, Judet: Mehedinti, Localitate: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220146	Adresa: Strada: Victoriei, nr. 332, Sector: -, Judet: Gorj, Localitate: Targu Jiu, Cod postal: 210223
Localitatea, Tara: Drobeta-Turnu Severin, Romania	Localitatea, Tara: Targu Jiu, Romania
Telefon: +40 252312679	Telefon: +40 0253228188
E-mail: achizitii publice@secom-mehedinti.ro	E-mail: adrian.ionescu@lazarservice.ro
Website: https://www.secom-mehedinti.ro	Website: https://www.lazarservice.ro

Informatii cumparare directa	
Descriere	INTERVENTIA CUPRINDE TUB AER,BIELETE ANTIRULIU, PLACUTE FRANA , GARNITURA ETANSARE CARTER + MANOPERA AFERENTA conform deviz nr.179864
Conditii de livrare	La sediul prestatorului
Conditii de plata	OP la 30 zile

Repere achizitionate	Cantitate	Valoare achizitie (RON fara TVA)
REPARATIE DACIA DUSTER MH55ACD	Solicitata: 1	Pret estimat: 3.490,62
Numar de referinta: 179864	Ofertata: 1	Pret de vanzare: 3.490,62
Pret de catalog: 3.490,62 RON/bucata		Valoare estimata: 3.490,62
Cod si denumire CPV: 50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)		Valoare de vanzare: 3.490,62
Descriere: INTERVENTIA CUPRINDE TUB AER,BIELETE ANTIRULIU, PLACUTE FRANA , GARNITURA ETANSARE CARTER + MANOPERA AFERENTA		
TOTAL		Valoare de vanzare: 3.490,62 RON